



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：龜山文華館 C02/2F 飲水機
 (桃園市龜山區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1111C2504
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年07月07日15時30分
 收樣時間：111年07月08日
 報告日期：111年07月14日
 報告編號：C1112504-1

樣品報告編號		C1110708E				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年07月08日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：龜山文華館 C09/2F 飲水機
 (桃園市龜山區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1111C2504
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年07月07日15時35分
 收樣時間：111年07月08日
 報告日期：111年07月14日
 報告編號：C1112504-2

樣品報告編號		C1110708F				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年07月08日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：龜山文華館 C10/2F 飲水機
 (桃園市龜山區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1111C2504
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年07月07日15時40分
 收樣時間：111年07月08日
 報告日期：111年07月14日
 報告編號：C1112504-3

樣品報告編號		C1110708G				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年07月08日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



樣品檢驗報告

委託編號：YZ1111C2504

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：111年07月07日15時45分

收樣時間：111年07月08日

(桃園市龜山區)

報告日期：111年07月14日

報告編號：C1112504-4

採樣行程代碼： ---

第5頁共9頁



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1111C2504

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：家興人力資源顧問股份有限公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：111年07月07日15時50分

採樣地點：龜山文華館 C12/2F 飲水機

收樣時間：111年07月08日

(桃園市龜山區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：111年07月14日

採樣方法：---

報告編號：C1112504-5

採樣行程代碼：---

[illegible]



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1111C2504
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：111年07月07日15時55分
 採樣地點：龜山文華館C13/2F飲水機 收樣時間：111年07月08日
 (桃園市龜山區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：111年07月14日
 採樣方法：--- 報告編號：C1112504-6
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1110708J				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年07月08日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						




元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：龜山文華館 C14/1F 飲水機
 (桃園市龜山區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---


委託編號：YZ1111C2504
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年07月07日16時00分
 收樣時間：111年07月08日
 報告日期：111年07月14日
 報告編號：C1112504-7

樣品報告編號		C1110708K				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年07月08日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



委託單位	: 御安淨水企業有限公司	委託編號	: YZ1111C2504
委託者地址	: 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的	: 定檢
行業別	: 自述業別	採樣時間	: 111年07月07日 16時05分
採樣地點	: 龜山文華館 C15/1F 飲水機 (桃園市龜山區)	收樣時間	: 111年07月08日
採樣單位	: 御安淨水企業有限公司	報告日期	: 111年07月14日
採樣方法	: ---	報告編號	: C1112504-8
採樣行程代碼	: ---		

第9頁 共9頁



Analysis Report


Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Lucky dorm C02/2F drinking fountain

Client Number: YZ1111C2504
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 07/07/2022 15:30
Sample Received: 07/08/2022

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 07/14/2022
Report Number: C1112504-1

[illegible]



Analysis Report

Client Number: YZ1111C2504
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 07/07/2022 15:50
Sample Received: 07/08/2022

Report Date: 07/14/2022
Report Number: C1112504-5

P6/9

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Lucky dorm C13/2F drinking fountain

Client Number: YZ1111C2504
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 07/07/2022 15:55
Sample Received: 07/08/2022

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 07/14/2022
Report Number: C1112504-6

[illegible]



Analysis Report

Client Number: YZ1111C2504
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 07/07/2022 16:00
Sample Received: 07/08/2022

Report Date: 07/14/2022
Report Number: C1112504-7

P8/9

