



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
受檢單位：錄興國際股份有限公司
行業別：自述業別
採樣地點：觀音建國一館 1F 飲水機
(桃園市觀音區)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1121C4095
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年10月12日15時00分
收樣時間：112年10月13日
報告日期：112年10月18日
報告編號：C1124095-1

樣品報告編號		C1121013D				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年10月13日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
受檢單位：錄興國際股份有限公司
行業別：自述業別
採樣地點：觀音建國一館 2F 飲水機
(桃園市觀音區)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1121C4095
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年10月12日15時05分
收樣時間：112年10月13日
報告日期：112年10月18日
報告編號：C1124095-2

樣品報告編號		C1121013E				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年10月13日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
受檢單位：錄興國際股份有限公司
行業別：自述業別
採樣地點：觀音建國一館 5F 飲水機
(桃園市觀音區)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1121C4095
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年10月12日15時15分
收樣時間：112年10月13日
報告日期：112年10月18日
報告編號：C1124095-4

樣品報告編號		C1121013G				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年10月13日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)


元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
受檢單位：錄興國際股份有限公司
行業別：自述業別
採樣地點：觀音建國一館 6F 飲水機
(桃園市觀音區)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1121C4095
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年10月12日15時20分
收樣時間：112年10月13日
報告日期：112年10月18日
報告編號：C1124095-5


樣品報告編號		C1121013H				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年10月13日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden –Brother International Co., Ltd.
IndustrialType: ---
Sampling Site: Guanyin Jianguo 1nd building 1F water dispenser
Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Client Number: YZ1121C4095
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 10/12/2023 15:00
Sample Received: 10/13/2023
Report Date: 10/18/2023
Report Number: C1124095-1

P2/7



Analysis Report

Client Number: YZ1121C4095

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/12/2023 15:15


Sample Received: 10/13/2023

Report Date: 10/18/2023

Report Number: C1124095-4

Sampling Code: ---

P5/7



Analysis Report

Client Number: YZ1121C4095

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/12/2023 15:20

Sample Received: 10/13/2023

Report Date: 10/18/2023

Report Number: C1124095-5

Sampling Code: ---

P6/7

