



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C3819

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：家興人力資源顧問股份有限公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年09月04日15時35分

採樣地點：香山富群二館 3F-B 飲水機
(新竹市香山區)

收樣時間：114年09月05日

(新竹市香山區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年09月17日

採樣方法：---

報告編號：C1143819-2

採樣行程代碼：---

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C3819

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：家興人力資源顧問股份有限公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年09月04日15時40分

採樣地點：香山富群二館 4F-A 飲水機
(新竹市香山區)

收樣時間：114年09月05日

(新竹市香山區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年09月17日

採樣方法：---

報告編號：C1143819-3

採樣行程代碼：---

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C3819

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：家興人力資源顧問股份有限公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年09月04日15時45分

採樣地點：香山富群二館 4F-B 飲水機
(新竹市香山區)

收樣時間：114年09月05日

(新竹市香山區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年09月20日

採樣方法：---

報告編號：C1143819-4

採樣行程代碼： ---

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C3819
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 樣品基質：飲用水
 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：114年09月04日15時50分
 採樣地點：香山富群二館 5F-A 飲水機 收樣時間：114年09月05日
 (新竹市香山區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：114年09月17日
 採樣方法：--- 報告編號：C1143819-5
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140905I				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年09月05日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位 : 御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C3819

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：家興人力資源顧問股份有限公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年09月04日15時55分

採樣地點：香山富群二館 5F-B 飲水機
(新竹市香山區)

收樣時間：114年09月05日

(新竹市香山區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司


報告日期：114年09月17日

採樣方法：---

報告編號：C1143819-6

採樣行程代碼： ---

[illegible]



Analysis Report

Client Number: YZ1141C3819

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 09/04/2025 15:35


Sample Received: 09/05/2025

Report Date: 09/17/2025

Report Number: C1143819-2

Sampling Code: ---

P3/7



Analysis Report

Client Number: YZ1141C3819

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 09/04/2025 15:40


Sample Received: 09/05/2025

Report Date: 09/17/2025

Report Number: C1143819-3

Sampling Code: ---

P4/7



Analysis Report

Client Number: YZ1141C3819

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 09/04/2025 15:50


Sample Received: 09/05/2025

Report Date: 09/17/2025

Report Number: C1143819-5

Sampling Code: ---

P6/7



Analysis Report

Client Number: YZ1141C3819

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 09/04/2025 15:55

Sample Received: 09/05/2025

Report Date: 09/17/2025

Report Number: C1143819-6

Sampling Code: ---

P7/7