



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C3689

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年08月28日14時30分

採樣地點：高雄學城一館 2F/K01 飲水機

收樣時間：114年08月29日

(高雄市大樹區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年09月09日

採樣方法：---

報告編號：C1143689-1

採樣行程代碼：---

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C3689

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年08月28日14時35分

採樣地點：高雄學城一館 2F/K02 飲水機

收樣時間：114年08月29日

(高雄市大樹區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年09月09日

採樣方法：---

報告編號：C1143689-2

採樣行程代碼：---

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C3689
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：114年08月28日14時40分
 採樣地點：高雄學城一館 3F/K03 飲水機 收樣時間：114年08月29日
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：114年09月09日
 採樣方法：--- 報告編號：C1143689-3
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140829C				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年08月29日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C3689

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年08月28日14時45分

採樣地點：高雄學城一館 3F/K04 飲水機

收樣時間：114年08月29日

(高雄市大樹區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年09月09日

採樣方法：---

報告編號：C1143689-4

採樣行程代碼：---

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C3689

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水

樣品基質：飲用水

受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司 檢測目的：定檢

檢 測 目 的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年08月28日14時50分

採樣地點：高雄學城一館 4F/K05 飲水機

收樣時間：114年08月29日

(高雄市大樹區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年09月09日

採樣方法：---

報告編號：C1143689-5

採樣行程代碼：---

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C3689

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年08月28日14時55分

採樣地點：高雄學城一館 4F/K06 飲水機

收樣時間：114年08月29日

(高雄市大樹區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年09月09日

採樣方法：---

報告編號：C1143689-6

採樣行程代碼：---

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄學城一館 2F/K01 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C3689
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年08月28日14時30分
 收樣時間：114年08月29日
 報告日期：114年09月09日
 報告編號：C1143689-7

樣品報告編號		C1140829A				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年08月29日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄學城一館 2F/K02 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C3689
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年08月28日14時35分
 收樣時間：114年08月29日
 報告日期：114年09月09日
 報告編號：C1143689-8

樣品報告編號		C1140829B				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年08月29日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄學城一館 3F/K03 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C3689
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年08月28日14時40分
 收樣時間：114年08月29日
 報告日期：114年09月09日
 報告編號：C1143689-9

樣品報告編號		C1140829C				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年08月29日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄學城一館 3F/K04 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C3689
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年08月28日14時45分
 收樣時間：114年08月29日
 報告日期：114年09月09日
 報告編號：C1143689-10

樣品報告編號		C1140829D				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年08月29日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

樣品檢驗報告

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位	：御安淨水企業有限公司	委託編號	：YZ1141C3689
委託者地址	：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質	：飲用水
受檢單位	：錄興國際股份有限公司-高雄分公司	檢測目的	：定檢
行業別	：自述業別	採樣時間	：114年08月28日14時55分
採樣地點	：高雄學城一館 4F/K06 飲水機 (高雄市大樹區)	收樣時間	：114年08月29日
採樣單位	：御安淨水企業有限公司	報告日期	：114年09月09日
採樣方法	：---	報告編號	：C1143689-12
採樣行程代碼	：---		

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 御安淨水企業有限公司	委託編號	: YZ1141C3861
委託者地址	: 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 錄興國際股份有限公司-高雄分公司	檢測目的	: 定檢
行業別	: 自述業別	採樣時間	: 114年09月08日11時35分
採樣地點	: 高雄學城一館 5F/K08 飲水機 (高雄市大樹區)	收樣時間	: 114年09月09日
採樣單位	: 御安淨水企業有限公司	報告日期	: 114年09月18日
採樣方法	: ---	報告編號	: C1143861-2
採樣行程代碼	: ---		

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C3861

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年09月08日11時45分

採樣地點：高雄學城一館 6F/K10 飲水機

收樣時間：114年09月09日

(高雄市大樹區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年09月18日

採樣方法：---

報告編號：C1143861-4

採樣行程代碼：---

[illegible]

第5頁 共5頁

樣品檢驗報告

[illegible]

樣品檢驗報告

[illegible]

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1141C3861
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	鎩興國際股份有限公司-高雄分公司	檢測目的：	定檢
行業別：	自述業別	採樣時間：	114年09月08日 11時40分
採樣地點：	高雄學城一館 6F/K09 飲水機 (高雄市大樹區)	收樣時間：	114年09月09日
採樣單位：	御安淨水企業有限公司	報告日期：	114年09月18日
採樣方法：	---	報告編號：	C1143861-7
採樣行程代碼：	---		


第4頁共5頁


元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C3861
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：114年09月08日11時45分
 採樣地點：高雄學城一館6F/K10飲水機 收樣時間：114年09月09日
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：114年09月18日
 採樣方法：--- 報告編號：C1143861-8
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140909E				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年09月09日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								





Analysis Report

Client Number: YZ1141C3689

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 08/28/2025 14:35


Sample Received: 08/29/2025

Report Date: 09/09/2025

Report Number: C1143689-2

Sampling Code: ---

P3/7



Analysis Report

Client Number: YZ1141C3689

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 08/28/2025 14:45

Sample Received: 08/29/2025

Report Date: 09/09/2025

Report Number: C1143689-4

Sampling Code: ---

P5/7

Analysis Report

Analysis Report

Client Number: YZ1141C3689

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 08/28/2025 14:35

Sample Received: 08/29/2025

Report Date: 09/09/2025

Report Number: C1143689-8

Sampling Code: ---



Analysis Report

Sample Received: 08/29/2025

Sampling Code: ---

[illegible]

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client Number: YZ1141C3689

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 08/28/2025 14:45

Sample Received: 08/29/2025

Report Date: 09/09/2025

Report Number: C1143689-10

Sampling Code: ---

[illegible]

Analysis Report

Sampling Code: ---

[illegible]

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client Number: YZ1141C3689

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection


Sampling Date: 08/28/2025 14:55

Sample Received: 08/29/2025

Report Date: 09/09/2025


Report Number: C1143689-12

[illegible]



Client: Yuann International Technology Co., Ltd	Client Number: YZ1141C3861
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)	Sample Base: Drinking Water
Plant: Golden –Brother International Co., Ltd. Kaohsiung Branch	Test purpose: Regular inspection
IndustrialType: ---	Sampling Date: 09/08/2025 11:30
Sampling Site: Kaohsiung Xuecheng 1st Building 5F/K07 Water Dispenser	Sample Received: 09/09/2025
Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd	Report Date: 09/18/2025
Sampling Method: ---	Report Number: C1143861-1
Sampling Code: ---	





Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden –Brother International Co., Ltd. Kaohsiung Branch
IndustrialType: ---
Sampling Site: Kaohsiung Xuecheng 1st Building 6F/K10 Water Dispenser

Client Number: YZ1141C3861
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 09/08/2025 11:45
Sample Received: 09/09/2025

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 09/18/2025
Report Number: C1143861-4

P5/5

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd

Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)

Plant: Golden –Brother International Co., Ltd. Kaohsiung Branch

IndustrialType: ---

Sampling Site: Kaohsiung Xuecheng 1st Building 5F/K07 Water Dispenser

Client Number: YZ1141C3861

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 09/08/2025 11:30

Sample Received: 09/09/2025

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd

Sampling Method: ---

Sampling Code: ---

Report Date: 09/18/2025

Report Number: C1143861-5

Sample Report Number		C1140909B				Analytical Method	Drinking water standard of MoEnV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	09/09/2025 12:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

Analysis Report

Client Number: YZ1141C3861

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 09/08/2025 11:35

Sample Received: 09/09/2025

Report Date: 09/18/2025

Report Number: C1143861-6

Sampling Code: ---

PASS

